

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO  DURANTE  POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SANTA ROSA	MUNICIPIO:	GUAZACAPÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA BUENAS BRISAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-11-0007-42	FECHA:	4/09/2024



Foto1: Lámina destruida porque hay un cocal que colinda y le caen los cocos encima



Foto 2: Lamina deteriorada y madera rajada amarada con alambre



Foto 3: Madera deteriorada por el paso del tiempo



Foto 4: se necesita una sustitucion de balcon por unos mas seguros porque han ingresado a robar.



Foto 5: Piso en mal estado



Foto 6: Puerta en mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Handwritten Signature]*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

