

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SANTA ROSA	MUNICIPIO:	GUAZACAPÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICAL DEL PÀRVULOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA BUENAS BRISAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-11-0007-42	FECHA:	4/11/2024



Foto1: DESMANTELANDO EL TECHO



Foto 2: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE TECHO DE DOS AGUAS POR UNA CAIDA DE AGUA



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE TORTA DE CONCRETO POR PISO CERAMICO EN SALON DE CLASES




Foto 4: SUSTITUCIÓN DE TORTA DE CONCRETO POR PISO CERAMICO EN ESCENARIO



Foto 5: NUEVOS BALCONES




Foto 6: PUERTA DE SALON DE CLASES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

