

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SANTA ROSA	MUNICIPIO:	GUAZACAPÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICAL DEL PÁRVULOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA BUENAS BRISAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-11-0007-42	FECHA:	25/11/2024



Foto1: TECHO Y ESTRUCTURA NUEVA DE METAL




Foto 2: LÁMINA TROQUELADA CALIBRE 26 EN SALON DE CLASES



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE TORTA DE CONCRETO POR PISO CERAMICO EN SALON DE CLASES



Foto 4: MANTENIMIENTO EN EL EDIFICIO TERMINADO



Foto 5: NUEVOS BALCONES Y VENTANAS CORREDIZAS



Foto 6: PUERTA DE SALON DE CLASES SUSTITUCION DE BARANDA DE METAL POR BLOCK

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director, Centro Educativo Público

