



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Guazacapán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad Calle Nueva
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-11-0012-43	FECHA:	



Sistema electrico en pesimo estado.



Lamparas insorvibles.



Laminas en malas condiciones.



Estructura metalica en mal estado.



pintura deteriorada por el tiempo y las lluvias



paredes del centro educativo sucias por falta de pintura.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales al número de hojas.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la ODS



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

