

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SANTA ROSA	MUNICIPIO:	GUAZACAPAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM NO.2 25 DE JUNIO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO SAN PEDRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-11-0335-43	FECHA:	23/09/2024



Foto1: SUSTITUCION DE PUERTA




Foto 2: SUSTITUCION EN MIGITORIO



Foto 3: REPARACION DE PLANCHAS DE CONCRETO DE PATIO



Foto 4: REPARACION DE BAJADA DE AGUA PLUVIAL, DE METAL POR TUBO PVC 3"



Foto 5: SUSTITUCION DE PISO CERAMICO



Foto 6: MANTENIMIENTO A ESTUFA RURAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

