



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SANTA ROSA	MUNICIPIO:	GUAZACAPAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM NO.2 25 DE JUNIO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO SAN PEDRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-11-0335-43	FECHA:	13/11/2024



Foto1: SUSTITUCIÓN DE CHAPAS DE PUERTAS



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE PISO CERAMICO



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE LAMINA DEL TECHO



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE SANITARIOS



Foto 5: SUSTITUCIÓN DE PISO CERAMICO



Foto 6: SUSTITUCIÓN DE PISO CERAMICO DEL ESCENARIO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPA



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

