

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SANTA ROSA	MUNICIPIO:	GUAZACAPAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM NO.2 25 DE JUNIO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO SAN PEDRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-11-0335-43	FECHA:	24/11/2024



Foto1: PISO CERAMICO INSTALADO




Foto 2: REPARACION DE COCINA TERMINADA



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE TECHO FINALIZADO




Foto 4: SANITARIOS FINALIZADOS



Foto 5: TECHO FINALIZADO



Foto 6: REMODELACION DE ESCENARIO TERMINADO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---