



Negrita*REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

FRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SANTA ROSA	MUNICIPIO:	GUAZACAPÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CINCO PALOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-11-0339-43	FECHA:	




Foto1: Sustitución de lamina duralita por lamina troquelada, de modulo 1,2,3,4,5 y 6



Foto 2: Mantenimiento de estructura de soporte de metal de modulo 1,2,3,4,5 y 6



Foto 3: sustitución de tetrinas por inodoros , modulo 6



Foto 4: Mantenimiento de Drenaje y Agua. Modulo 6.



Foto 5: Sustitución de piso de granito, interior modulo 1, 2 y 4



Foto 6: Sustotucion de balcones modulo 1,2, 3 y 4

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Bon Ocas Mendi</i></p> <p>Firma y sello del Presidente de la ODF</p>	<p><i>[Signature]</i></p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Pùblico</p>
----------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------