

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Guazacapán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Cinco Palos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-11-0339-43	FECHA:	



Foto 1: Mantenimiento de estructura metalica



Foto 2: instalacion de lamina troquelada



Foto 3: cambio de piso de granito por piso de cemento alisado color rojo




Foto 4: Cambio de cableado y accesorios electricos eléctrico



Foto 5: cambio de letrinas por inodoro con sus accesorios, tubería de agua negra y potable,



Foto 6: Letrinas viejas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales para realizar el número de hojas.

Boni Orellana Mendieta

Firma y sello del Presidente de la O.E.



José María

Firma y Sello Director Centro Educativo P...

