



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Guazacapán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Cinco Palos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-11-0339-43	FECHA:	



Foto1: Instalacion de lamina troquelada



Foto 2: Finalizacion de mantenimiento de estructura metalica techo.



Foto 3: remplazo e intalacion de inodoros con su sistema de drenaje y agua



Foto 4: instalacion de miquitorio




Foto 5: remplazo piso de cemento liso color rojo



Foto 6: remplazo de linea electrica y accesorios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Bert... Man... Dan...

Firma y sello del Presidente de la O...



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Publico

