

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SANTA ROSA	MUNICIPIO:	GUAZACAPÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM PEDRO ISAAC CRESPO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL ASTILLERO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-11-0340-43	FECHA:	3/09/2024



Foto 1: Estructura de madera dañada y corroída por las termitas.



Foto 2: laminas de las aulas y corredor con daños considerables.



Foto 3: Puertas dañadas y corroídas.



Foto 4: balcones dañados por el oxido.



Foto 5: balcones dañados por exposicion a las inclemencias del tiempo.



Foto 6: piso del corredor deteriorado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la U.F.


Firma y Sello Director Centro Educativo Público