



Ministerio de Educación  
Guatemala

### REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SANTA ROSA	MUNICIPIO:	GUAZACAPAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM.PEDRO ISAAC CRESPO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL ASTILLERO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-11-0340-43	FECHA:	6/11/2024



Foto.1 . Mantenimiento a Estructura lijado y pintado



foto.2 Desmantelado de techo



Foto 3, Pintado de muro



foto. 4 pintado



Foto. 5 Aplicacion de piso



Foto. Lijado y pintado de balcones

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director

