



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SANTA ROSA	MUNICIPIO:	GUAZACAPAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM.PEDRO ISAAC CRESPO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL ASTILLERO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-11-0340-43	FECHA:	25/11/2024



Foto 1. Ilijado y pintado de balcones



Foto 2. Pintado



Foto 3. Demolicion y restitution de piso de concreto



Foto, 4 cambio de lámina a lámina troquelada





Foto.5, sustitucion de techo con estructura metalica y enlaminado



Foto.6. Pintado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

