

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SANTA ROSA	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ NARANJO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN PLAN DE LA CAÑA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-12-0007-43	FECHA:	13/11/2024



Foto1: colocacion de nueva lamina troquelada sustituyendo la anterior que esta totalmente dañada.



colocacion de nueva estructura de metal para colocar lamina troquelada nueva.



Foto 3: retiro de los vidrios quebrados, limpieza y pintura de marco, previo a colocacion de vidrios nuevos



Foto 4: levantado de pared, y limpieza de muro exterior e interior de cocina previo a aplicacion de pintura nueva



Foto 5: colcacion de ladrillo de base y nueva plancha para evitar fugas de humo y tener un lugar mas apto para cocinar




Foto 6: sellado de base de chimenea que se colocara en la parte exterior de la cocina para que salga el humo y no se retenga en el interior de la misma

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Miriam Puaque

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

