



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-1
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SANTA ROSA	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ NARANJO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CANTON LOS BORDOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON LOS BORDOS, ALDEA EL BOSQUE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06 12 0011 43	FECHA:	6/11/2024



Foto1: Cooacion de piso ceramico en el aula de primero, segundo y tercero.



Foto 2: Colocacion de piso ceramico en el corredor de la escuela .




Foto 3: Se esta trabajando en colocar los accerrios.




Foto 4: Se hacen pruebas para verificar si funciona el sistema colcado.






Foto 5: Colocacion de la tuberia en la parte del suelo.



Foto 6: Elaboracion de la canaleta para ayudar al corrimiento de agua lluediza

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF.


Firma y Sello Director

