



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-1  
Versión

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SANTA ROSA	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ NARANJO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CANTON LOS BORDOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON LOS BORDOS, ALDEA EL BOSQUE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06 12 0011 43	FECHA:	25/11/2024



Foto1: Foto1: . Esta parte es el corredor de ambas aulas, se aprovecho a agrandar el escenario colocandoles piso ceramico y ampear la pared del fondo.



Foto 2: De esta manera quedo una de dos aulas a las que se le coloco piso ceramico en su interior.




Foto 3: Debido a la escases de agua en el verano se activo el tinaco que no tencia los accesorios.




Foto 4: Los niños contarán con el vital liquido agua para desarrollar sus necesidades.




Foto 5: El agua se canalizo con tuberia pvc hacia el don que autirizo su desfogue, sobre el mismo se elaboraron mesas de cemento para que los niños refaccionen.



Foto 6: Los tubos que estaban sobrepuestos quedaron debajo de la canaleta que desfoga el agua que reposaba y dañaba principalemnete el aula de 1ro, 2do, y 3ro. El agua correrá por esta parte.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF

  
Firma y Sello Director Centro Educativo P. 0000

