



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO x

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Santam Cruz Naranjo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Diversificada	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio el Campo, Santa Cruz Naranjo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-12-0015-46	FECHA:	21 de marzo de 2024



Foto 1: Área de cocina con la que cuenta el centro educativo



Foto 2: Mesa de trabajo, para que las cocineras puedan preparar los alimentos



Foto 3: Parrilla para preparación de los alimentos




Foto 4: Fotografía del area que posee la cocina del centro educativo



Foto 5: Reparación de muro perimetral para darle mayor seguridad al centro educativo



Foto 6: Reparación de muro perimetral para darle mayor seguridad al centro educativo y respetar la privacidad de los vecinos y del centro educativo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPFA
ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA
INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA
SANTA ROSA

Firma y Sello Director Centro Educativo
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA
CÓDIGO 06-12-0015-46
INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA
SANTA ROSA