



REGISTRO FOTOGRÁFICO
SOLICITUD DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-122
 Versión 1

Ministerio de Educación
 Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Don gregorio, Santa Cruz Nranjo Santa Rosa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-12-0351-43	FECHA:	



Sustitución de soporte a estructura de metal




Foto 2 mantenimiento de puertas de metal



Mantenimiento de estructura de metal y sustitución de vidrios



Foto 4: sustitución de malla galvanizada muro perimetral







Foto 5: sustitución de piso cerámico



Foto 6: sustitución de barandas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de registro.

Olga Marina Qui Puc   

Firma y sello del Presidente de la OPF Firma y Sello Director Centro Educativo Público