



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
Sistema de Gestión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|--------------------|
| DEPARTAMENTO: | Santa Rosa | MUNICIPIO: | Santa Cruz Naranjo |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea El Bosque |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 06-12-0358-43 | FECHA: | |



Foto 1: planchas de concreto de patio.



Foto 2: Muro perimetral de block.



Foto 3: muro perimetral de block.



Foto 4: Balcones.




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]
Firma y sello del Presidente de la Junta Escolar



[Handwritten Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

