



Ministerio de Educación  
Guatemala

### REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SANTA ROSA	MUNICIPIO:	PUEBLO NUEVO VIÑAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL MORA, ALDEA LAS JOYAS DE SAN NICOLÁS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	03-13-0003-43	FECHA:	15/11/2024



Foto 1: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE METAL Y LAMINA EN TECHO DE AULA, COCINA Y CORREDOR




Foto 2: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE METAL Y LAMINA EN TECHO DE AULA, COCINA Y CORREDOR



Foto 3: INSTALACION DE ESTRUCTURA DE METAL Y LAMINA EN TECHO DE AULA, COCINA Y CORREDOR



Foto 4: INSTALACION DE CANAL COLONIAL



Foto 5: INSTALACION DE PISO DE GRANITO



Foto 6: INSTALACION DE PISO DE GRANITO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la ORE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación  
Costa Rica

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-12  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SANTA ROSA	MUNICIPIO:	PUEBLO NUEVO VIÑAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL MORA, ALDEA LAS JOYAS DE SAN NICOLÁS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	03-13-0003-43	FECHA:	15/11/2024



Foto 1: INSTALACION DE PISO DE GRANITO




Foto 2: SUSTITUCION DE PUERTA DE AULA




Foto 3: SUSTITUCION DE PUERTA DE AULA



Foto 4: SUSTITUCION DE BALCONES



Foto 5: NIVELACION DE PAREDES EN AULA Y MURO PERIMETRAL




Foto 6: NIVELACION DE PAREDES EN AULA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del QPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-12  
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SANTA ROSA	MUNICIPIO:	PUEBLO NUEVO VIÑAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL MORA, ALDEA LAS JOYAS DE SAN NICOLÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	03-13-0003-43	FECHA:	15/11/2024



Foto 1: APLICACIÓN DE PINTURA GENERAL



Foto 2: APLICACIÓN DE PINTURA GENERAL




Foto 3: APLICACIÓN DE PINTURA GENERAL



Foto 4: FUNDICION DE LOSA EN GRADA DE PATIO




Foto 5: FUNDICION DE LOSA EN COCINA




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público