

**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Pueblo Nuevo Viñas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad San José La Montaña
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-13-0012-43	FECHA:	



Foto 1: Aula No.3. Agujeros y filtración de agua en el techo



Foto 2: Aula No.3 Agujeros en el techo




Foto 3: Torta de concreto del corredor dañada




Foto 4: Torta de concreto del corredor dañada



Foto 5: Chimenea de cocina rural dañada




Foto 6: Plancha de cocina rural dañada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Firma]*  
Firma y sello del Presidente de la OPEUCA

*[Firma]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público