



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Pueblo Nuevo Viñas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad San José La Montaña
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-13-0012-42	FECHA:	9/08/2024



Foto 1: Se empieza con el trabajo de cambio de estructura por costaneras de METAL



Foto 2: Los trabajadores empiezan a sustituir la lamina de las aulas por laminas troqueladas



Foto 3: Empiezan a realizar el trabajo de sustitucion de torta de cemento por piso cerámico antideslizante en el corredor



Foto 4: Se inicia con el trabajo de sustitución de estufa rural



Foto 5: Se inician los trabajos en el muro perimetral



Foto 6: Se elimina portón para reemplazo de un nuevo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público