



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Pueblo Nuevo Vías
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad San José La Montaña
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-13-0012-42	FECHA:	9/08/2024



Foto1: Se encuentra realizado el cambio de techo de dos aulas de la escuela de la EORM Comunidad San Jose La Montaña



Foto 2: Finalizado la colocacion de piso del corredor de salones



Foto 3: Filización de chimenea y colocacion de planchan nueva área cocina




Foto 4: Finalización de la circulación y repello o cernido del área perimetral de la escuela



Foto 5: Colocación de portón nuevo en la escuela



Foto 6: Colocación de pila nueva

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público