





SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Pueblo Nuevo Viñas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta, Cantón Santa Rosita	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Santa Rosita, Aldea Gavia Grande
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-13-0040-43	FECHA:	



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

			
Firma y sello del Presidente de la OPA	Firma y Sello Director Centro Educativo Público		



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Pueblo Nuevo Viñas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta, Cantón Santa Rosita	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Santa Rosita, Aldea Gavia Grande
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-13-0040-43	FECHA:	

 <p>Focos dañados</p>	

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la COP	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

