



Ministerio de Educación
Colombia

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR





DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Pueblo Nuevo Vías
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANGELITA CINTORA DE HERNÁNDEZ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASCO URBANO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-13-0359-42	FECHA:	21/03/2024



Foto 7. SUSTITUCIÓN DE PLANCHA DE METAL



Foto 8. SUSTITUCIÓN DE CHIMENEA DE METAL



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

