



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Pueblo Nuevo Viñas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Los Corrales
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-13-0374-43	FECHA:	22/03/2024



Foto 1: Cambio de lámina por deteriorado




Foto 2. Lamina deteriorada sobre aulas



Foto 3, Sustitución de canal liso en mal estado



Foto 4, Sustitución de canal liso por tubo pescante de 4X4



Foto 5, sustitución de canales de pvc colonial y bajadas



Foto 6. sustitución de instalación electrica

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales para completar el número de hojas.

 Firma y Sello del Presidente del Comité de Padres de Familia		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---