



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
Guatemala
SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Pueblo Nuevo Viñas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Sebastián
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-13-0379-43	FECHA:	22 de marzo de 2024



Foto 1. Sustitución de Piso de color de corredor en mal estado, por piso de granito.





Foto 2. Sustitución de piso de color en aulas en mal estado, por piso de granito



Foto 3. Remozamiento de gradas de patio en mal estado



Foto 4. Sustitución de chapa de puerta de cocina en mal estado



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Vilma Pérez

Firma y sello del Presidente de la



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

