

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Pueblo Nuevo Viñas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM José Francisco Barrundia	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Cuje
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-13-0380-43	FECHA:	



Foto 1: lámina de cocina totalmente picada y en mal estado.



Foto 2: sistema eléctrico totalmente deteriorado y poco funcional.



Foto 3: techo de aula en mal estado.



Foto 4: estructura de aula retirada porque la lamina fue desgarrada por fuertes vientos.



Foto 5: balcones de cocinas y aulas deteriorados.



Foto 6: puertas inseguras y con oxido, chapas en mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Romana de Jesús G...
Firma y sello del Presidente de la Comuna



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

