

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Pueblo Nuevo Viñas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM José Francisco Barrundia	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Cuje
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-13-0380-43	FECHA:	



Foto 1: lámina de cocina totalmente picada y en mal estado.




Foto 2: sistema eléctrico HABILITADO Y funcional.



Foto 3: techo de aula REMOZADO Y PINTADO SUSTITUTO DE MADERA POR METAL



Foto 4: estructura retirada para su mantenimiento



Foto 5: balcones Y VENTANAS REMOZADAS



Foto 6: puertas EN PROCESO DE REMOZAMIENTO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Roman de Jesus Garcia Medina
Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Pública

