



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Pueblo Nuevo Viñas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta, Aldea los Sitios de San Nicolás	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea los Sitios de San Nicolás
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-13-0383-43	FECHA:	




Foto 1: lamina de duralita en mal estado




Foto 2: lamina en mal estado




Foto 3: lamina en mal estado




Foto 4: lamina en mal estado



Foto 5:



Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de fotos.

Miriam Griselda Novatayal
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

