



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Pueblo Nuevo Viñas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta, J.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea los Sitios de San Nicolás
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-13-0383-43	FECHA:	26 de Noviembre de 2,024



Foto1: Interior de las aulas, antes de colocar costaneras nuevas, duralita y lamina por lamina troquelada




Foto 2: Área de los baños donde se hizo nueva instalación de tubería



Foto 3: Instalación de costaneras nuevas y lamina troquelada



Foto 4: Instalación en dos aulas y dirección, de lamina troquelada y costaneras



Foto 5: Área de los baños, donde se instalara nuevo techo, nuevos baños



Foto 6: Instalación de dos lavamanos nuevos, intalación de un mingitorio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Miriam Griselda Moratay López

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo

