



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Pueblo Nuevo Viñas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Canton el Miradero, Aldea Gavia Grande
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	0613 0386 43	FECHA:	



Foto 1: Malla del muro perimetral con agujeros



Foto 2: Espacios de muro perimetral cubiertos con pedazos de malla en mal estado



Foto 3: Deterioro de muro perimetral



Foto 4: malla con agujeros en la entrada de la escuela



Foto 5: daños en el muro perimetral de la entrada de la escuela




Foto 6: pila en deterioro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la Junta Escolar	 Firma y Sello Director del Establecimiento Público
---	--