



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Pueblo Nuevo Viñas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Patagonia, Pueblo Nuevo Viñas, Santa Rosa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-13-0359-43	FECHA:	



Foto 1: Techo y estructura destruido por los fuertes vientos y oxidada por la antigüedad.




Foto 2: Inodoros y piso en mal estado.




Foto 3: Estructura de madera y lamina en mal estado.




Foto 4: Puertas de aulas deterioradas.



Foto 5: Puertas de sanitarios deterioradas.



Foto 6: Pintura de paredes, cancha y gradas en mal estado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Pueblo Nuevo Viñas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Patagonia, Pueblo Nuevo Viñas, Santa Rosa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-13-0389-43	FECHA:	



Foto 1: las ventanas estan destruidas y son de lamina de techo con madera




Foto 2: la pila se encuentra deteriorada y es de un solo lavadero.

Foto 3:

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPA




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

