

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Pueblo Nuevo Viñas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Patagonia, Pueblo Nuevo Viñas, Santa Rosa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-13-0389-43	FECHA:	



Foto1: Sustitución de lamina por lamina troquelada galvanizada



Foto 2: sustitución de soporte metalico por costaneras de metal galvanizado



Foto 3: Sustitución de pila con su base de concreto



Foto 4: Sustitucion de inodoros




Foto 5: sustitucion de puertas de los baños



Foto 6: sustitucion de piso de cemento a piso ceramico en los baños

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de fotos.

Firma y sello del Presidente de la OPF   Firma y Sello Director Centro Educativo Público  