







REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	SANTA ROSA	MUNICIPIO:	PUEBLO NUEVO VIÑAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CEIN -PAIN-	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL CUJE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-13-1173-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	5 de septiembre de 2023
			
Foto 1: Portón de ingreso y torta de concreto a trabajar		Foto 2: Rampa a trabajar debido a que niños tienen accidentes	
			
Foto 3: Vista interior piso de aulas		Foto 4: Balcones actuales	
			
Foto 5: Puertas a remozar, lamina delgada y puerta mal colocada		Foto 6: Área de muro a trabajar	

M.S.G.M.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa

Arquitecto
Marvin Leonardo Pérez Hernández
Colegiado No 2495

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO: SANTA ROSA	MUNICIPIO: PUEBLO NUEVO VIÑAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: CEIN -PAIN-	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: ALDEA EL CUJE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: 06-13-1173-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN: 5 de septiembre de 2023



<p>M.S.G.M.</p> <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p>		<p><i>[Handwritten Signature]</i></p> <p>Arquitecto Marvin Leobardo Pérez Hernández Colegiado No 2495</p> <p>Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa</p>
--	--	---