



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Pueblo Nuevo Viñas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Gavia Grande
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-13-1189-42	FECHA:	




Foto 1: Sanitarios destruidos por el sal y el agua



Foto 2: Reparación de torta



Foto 3: Mantenimiento de lámina (pintura)



Foto 4: Pila destruida



Foto 5: Reparación de muro perimetral



Foto 6: Cocina en mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O.P.F.

Firma y Sello Director de Mantenimiento de Edificios Públicos