

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SANTA ROSA	MUNICIPIO:	PUEBLO NUEVO VIÑAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAS LOMAS DE AGUACAPA, PUEBLO NUEVO VIÑAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-13-1260-42	FECHA:	18/11/2024




Foto1: APLICACIÓN DE PINTURA GENERAL



Foto 2: APLICACIÓN DE PINTURA GENERAL



Foto 3: LIMPIEZA DE LA FOSA SEPTICA



Foto 4: LIMPIEZA DE LA FOSA SEPTICA



Foto 5: LIMPIEZA DE LA FOSA SEPTICA






Foto 6: TECHO DE PATIO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


EXA
JUNTA ESCOLAR
PUEBLO NUEVO VIÑAS
SANTA ROSA
WAS 26


Firma y Sello Director Centro Educativo Público


DIRECCIÓN
06-13-1260-42
ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS
ALDEA LAS LOMAS DE AGUACAPA
PUEBLO NUEVO VIÑAS
SANTA ROSA



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SANTA ROSA	MUNICIPIO:	PUEBLO NUEVO VIÑAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAS LOMAS DE AGUACAPA, PUEBLO NUEVO VIÑAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-13-1260-42	FECHA:	18/11/2024




Foto 1: NIVELACION PARA LA FUNDICIÓN DE LOSA DE PATIO



Foto 2: FUNDICIÓN DE LOSA DE PATIO




Foto 3: FUNDICION DE BANQUETA



Foto 4: LEVANTADO DE MURO




Foto 5: LEVANTADO DE MURO



Foto 6: INSTALACION DE MALLA METALICA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SANTA ROSA	MUNICIPIO:	PUEBLO NUEVO VIÑAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAS LOMAS DE AGUACAPA, PUEBLO NUEVO VIÑAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-13-1260-42	FECHA:	18/11/2024



Foto 1: INSTALACION DE MALLA METALICA



Foto 2: REMOZAMIENTO DE TECHO DE COCINA



Foto 3: REMOZAMIENTO DE TECHO DE COCINA




Foto 4: APLICACIÓN DE CERNIDO




Foto 5: APLICACIÓN DE CERNIDO



Foto 6: INSTALACION DE CANAL COLONIAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la O.P.


Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SANTA ROSA	MUNICIPIO:	PUEBLO NUEVO VIÑAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAS LOMAS DE AGUACAPA, PUEBLO NUEVO VIÑAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-13-1260-42	FECHA:	18/11/2024



Foto1: IMPERMEABILIZACION DE BAÑO




Foto 2: SUSTITUCION DE BAÑO



Foto 3: SUSTITUCION DE BALCONES



Foto 4: REMOZAMIENTO DE PORTON



Foto 5: APLICACIÓN DE PINTURA GENERAL



Foto 6: APLICACION DE PINTURA GENERAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

