



Ministerio de Educación  
Guatemala

### REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Nueva Santa Rosa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío el Morito, Aldea Joya San Isidro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-14-0005-43	FECHA:	



Foto 1: balcones en mal estado



Foto 2: Porton dañado



Foto 3: Muro perimetral dañado



Foto 4: Sanitarios quebrados




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Haidee N.P.G.

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

