



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Nueva Santa Rosa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Tarral
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-14-0006-43	FECHA:	



Foto 1: Aplicación de monocapa en Paredes del aula de Primaria



Foto 2: Refuerzo de Pilares de hierro y concreto en aula de Preprimaria



Foto 3: Levantado de hileras del block en aula de Preprimaria



Foto 4: Instalación de piso cerámico en aula de Preprimaria



Foto 5: Pilares de hierro y concreto en escuela de Preprimaria



Foto 6: Reemplazo de estructura de madera Por estructura de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

