



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	<i>Santa Rosa</i>	MUNICIPIO:	<i>Nueva Santa Rosa</i>
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	<i>Escuela Oficial Rural Mixta</i>	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	<i>Casero El Tarral</i>
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	<i>06-14-0006-43</i>	FECHA:	



Foto 1: *Instalación de balcones en aula de preprimaria.*



Foto 2: *Aplicación de pintura en exteriores e interiores de la escuela.*



Foto 3: *Mantenimiento y aplicación de pintura en portón de entrada principal.*




Foto 4: *Colocación de 2 Puertas en servicios sanitarios.*



Foto 5: *Colocación de estructura y lamina en galera*



Foto 6: *Instalación de piso cerámico en aula de preprimaria.*

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la O.P.



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

