



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SANTA ROSA	MUNICIPIO:	NUEVA SANTA ROSA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ZONA 2, BARRIO LA LIMONADA, NUEVA SANTA ROSA.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-14-0009-45	FECHA:	18/09/2024



Foto1: Sustitución de lamina por lamina croquelada, en el area de la dirección y pintado de la estructura metálica.



Foto2: Colocación de lámina croquelada y canal, en el frente de la dirección.



Foto 3: Sustitución de lamina por lamina croquelada, de dos aulas.



Foto 4: Polleton para cocinar con leña en proceso.



Foto 5: Construcción de cocina para la alimentación escolar.



Foto 6: pegado de block, dos hileras para protección de la cancha, para que no se llene de agua.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Josefina M.M.

Firma y sello del Presidente de la ORF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

