



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SANTA ROSA	MUNICIPIO:	NUEVA SANTA ROSA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ZONA 2, BARRIO LA LIMONADA, NUEVA SANTA ROSA.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-14-0009-45	FECHA:	18/09/2024



Foto7: Mantenimiento de puerta.



Foto 8: Colocación de malla metálica, enfrente de la cancha y la cocina.



Foto 9: Mantenimiento y pintura de estructura y aros de la cancha.



Foto 10: Levantamiento de muro perimetral.



Foto 11: Mantenimiento de la luz eléctrica de cocina, baño, dirección y aulas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Josefina M. M.

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

