



Ministerio de Educación
Colombia

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:		MUNICIPIO:	Nueva Santa Rosa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Diversificada	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	0 Avenida 1-50 zona 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-14-0012-46	FECHA:	



Foto 1: sustitución de lamina por lamina troquelada



Foto 2: sustitución de ventanas



Foto 3: sustitución de lavamanos



Foto 4: sustitución de inodoro




Foto 5: sustitución de puertas e servicios sanitarios



Foto 6: sustitución de estructura de metal de ventana

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]
Firma y sello del Presidente de la Organización de Padres de Familia



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

