



REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-F-006

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Nueva Santa Rosa.
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Santa Lucía Buena Vista, Nueva Santa Rosa.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-14-0402-43	FECHA:	11-10-2024



Foto 1: Parte de atrás del muro perimetral.  
Previo



Foto 2: Parte lateral de muro perimetral.  
Previo



Foto 3: Aula numero 2 donde se atienden todos los grados. Pintura en mal estado.  
Previo



Foto 4: Porton de ingreso principal a la Escuela en mal estado.  
Previo



Foto 5: Ventana donde se sirven los alimentos en mal estado.  
Previo




Foto 6: Ventanas de las aulas en mal estado.  
Previo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de fotos.

Marijda Zuleta  
Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]  
Firma y Sello Director Centro Educativo

