



Ministerio de Educación  
GUATEMALA

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-F  
V

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Nueva Santa Rosa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Santa Lucía Nueva Vista Nueva Santa Rosa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-14-0402-43	FECHA:	22-11-2024



Foto 1: Recreación de juegos



Foto 2: Portón de ingreso



Foto 3: Portón de ingreso



Foto 4: Pintura



Foto 5: Pintura de interior y exterior



Foto 6: Balcones y pintura.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Matilde Zuleta

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público 14-0402-43

