



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-1
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Nueva Santa Rosa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Joya San Isidro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-14-0405-43	FECHA:	



Foto 1: Láminas en mal estado



Foto 2: Costaneras torcidas



Foto 3: Láminas en mal estado



Foto 4: Láminas y costaneras en mal estado




Foto 5: Láminas para sustituir




Foto 6: Láminas en mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

