



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
D O M I N I C A N O

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Nueva Santa Rosa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Joya San Isidro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-14-0405-43	FECHA:	28 de noviembre de 2,024



Foto 1: sistema eléctrico



Foto 2: Lámina y costaneras




Foto 3: Levantado de muro perimetral en aulas




Foto 4: Ventas de Pvc y sustición de vidrios



Foto 5: Lámina y ventanas




Foto 6: Lámina y costaneras

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

