



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Nueva Santa Rosa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Nueva Santa Rosa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-14-0408-43	FECHA:	



Foto 1: Parte del muro perimetral en mal estado




Foto 2: Planchas de concreto levantadas y gretadas



Foto 3: Planchas de concreto en mal estado



Foto 4: Tinaco con fugas debido al tiempo de uso



Foto 5: Banquetas dañadas debido al tiempo de construcción



Foto 6: Banquetas dañadas debido al tiempo de uso

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Firma]*  
**ESCUELA OFICIAL URBANA PARA NIÑAS  
 JUNTA ESCOLAR**  
 Nueva Santa Rosa  
 Firma y sello del representante de la OPE

*[Firma]*  
**DIRECCIÓN**  
 06-14-0408-43  
 Nueva Santa Rosa  
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

