

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Nueva Santa Rosa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Nueva Santa Rosa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-14-0408-43	FECHA:	



Foto1: Reparación del muro perimetral de block



Foto 2: Reparación de muro perimetral de block




Foto 3: Reparación de planchas de concreto de patio



Foto 4: Reparación de planchas de concreto de patio




Foto 5: Sustitución de depósito de agua 1,000 lt.



Foto 6: Reparación de banquetas de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 ESCUELA OFICIAL URBANA PARA NIÑAS JUNTA ESCOLAR NUEVA SANTA ROSA	Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---	---