

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO  X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Nueva Santa Rosa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Cacalotepeque, Nueva Santa Rosa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	0614 0411-43	FECHA:	




Foto1: Estado del techo de las aulas deterioradas por el tiempo



Foto 2: Situación actual de la estructura metálica de soporte del techo de las aulas, destruidas por filtración de agua



Foto 3: Láminas rotas por el aire



Foto 4: Estructura destruida por corrosión



Foto 5: Lámina deteriorada por la accipion del agua y el viento a través de los años



Foto 6: Estructura con daños por corrosión y por el tiempo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Veronica Herrera Alvarez*  
Firma y sello del Presidente de la ORF  
Escuela Oficial Rural Mixta  
Junta Escolar  
Aldea Cacalotepeque, Nva Sta Rosa

*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público  
Escuela Oficial Rural Mixta  
Aldea Cacalotepeque  
Director  
Nueva Santa Rosa